

Příloha závěrečné zprávy RP 244

Vypracoval: prof. Ing. Pavel Novák, CSc.

V roce 2008 byly celkově zrekonstruovány a nábytkem vybaveny tři laboratoře (S84, S85, 63) v budově A VŠCHT Praha o celkové ploše 73,1 m². U dvou dalších místností (S82, 63a)(57,1 m²) byly prostředky RP použity pouze na rekonstrukční stavební práce, vybavení těchto místností nábytkem bylo (bude) hrazeno z jiných zdrojů. V jedné další místnosti (59), byly prostředky RP 244 použity na digestoř a mobilní nábytek, v tomto případě byly celkové rekonstrukční práce hrazeny z jiných zdrojů. Mobilním nábytkem byly dovybaveny i místnosti S42 a S43, zrekonstruované v rámci RP 243 v roce 2007. U všech rekonstruovaných místností bylo nutno vyměnit všechny rozvody, stavebně upravit podlahy a příčky, obnovit omítky a nátěry. V rámci plnění rozvojového projektu tak v roce 2008 vznikla následující dílčí pracoviště Společné laboratoře:

- Laboratoř klimatizačních komor (S84)
- Laboratoř konzervování skla a keramiky I (S85)
- Laboratoř konzervování skla a keramiky II (S82)
- Laboratoř chemických metod konzervování II (63)
- Laboratoř přípravna (63a) (byly realizovány pouze rekonstrukční stavební práce)
- Laboratoř koroze kovů (59)

Z jiných prostředků ústavu skla a keramiky (107) bylo (bude) uhrazeno pro místnost S82 na stavební práce a repasování laboratorních stolů a digestoří 260 643,-Kč, z prostředků ústavu kovových materiálů a korozního inženýrství (106) na místnost A59 bylo uhrazeno 1 561 099,-Kč. Využití místnosti 59 se ale v rámci Společné laboratoře předpokládá pouze z jedné pětiny. Na chodbu v přízemí budovy A VŠCHT Praha u místností Společné laboratoře 62 a 63 byly z RP 244 pořízeny plechové skříně s nástavci pro uložení materiálu a šatní skříňky pro studenty studijního programu Konzervování a restaurování objektů kulturního dědictví.

Přehled místností rekonstruovaných pro potřeby Společné laboratoře v roce 2008 z RP 244:

ozn.	plocha [m ²]	dříve (ve správě)	nyní	Ústav*
S84	18,9	váhovna (112)	laboratoř klimatizačních komor	106
S85	16,2	mechanická dílna (107)	laboratoř konzervování skla a keramiky I	107
S82	38,7	gumárna (112)	laboratoř konzervování skla a keramiky II	107
63	38,0	chemická laboratoř (402)	laboratoř chemických metod konzervování II	148
63a	18,4	pracovna (402)	laboratoř přípravna	148
59	53/5= 10,6	chemická laboratoř (106)	laboratoř koroze kovů	106
	140,8			

*106 je Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, 107 je Ústav skla a keramiky, 112 je Ústav polymerů, 148 je Ústav chemické technologie restaurování památek, 402 je Ústav analytické chemie.

Fotografická dokumentace laboratoří rekonstruovaných v roce 2008 pro
Společnou laboratoř konzervátorských technik FCHT VŠCHT Praha
(stav leden 2009)



Laboratoř klimatizačních komor (místnost S84)



Klimatizační komora Binder v místnosti S84,
pořízená z prostředků RP244



Laboratoř konzervování skla a keramiky I (místnost S85)



Laboratoř chemických metod konzervování II (místnost 63)



Laboratoř restaurování skla a keramiky II
(místnost S82)



Stavebně zrekonstruovaná laboratoř - přípravná
(místnost 63a)



Laboratoř koroze kovů (místnost 59), částečně vybavená nábytkem z RP 244



Plechové skříně před místnostmi 62 a 63



Šatní skříňky před místností 62



Doplňené vybavení laboratoře konzervování
anorganických materiálů (místnost S42c)